


Test af PIC 16f1509



Oversigt: Her bygger jeg først videre på mine erfaringer fra PIC10F322 (se <https://synkro.dk/bog>) . Efter at have pudset det af, tester jeg kontrolleren med et 16x2 display, som jeg også har et notat om samme sted.

Der programmeres både i assambler i C.

Table of Contents

Indledning.....	2
Den første test.....	3
Blinky.....	4
Blink1.asm.....	4
Blink2.asm.....	5
Blink3.asm.....	6
Blink1.c.....	7
DAC.....	8
dac1.asm.....	8
Display 16x2.....	9
Display1.asm.....	9
Dispkey2.asm.....	11
display1.c.....	14
Seriel kommunikation.....	16
Serial1.asm.....	16
Assambler direktiver.....	20
Problemer.....	21

Indledning

Dette er et notat under udvikling.

Det er mine erfaringer med PIC 16f1509. Alle er velkommen til at lade sig inspirere.

Jeg bygger ovenpå mine erfaringer med PIC10F322, se notat på <https://synkro.dk/bog>

PIC16 serien kaldes midrange, den har 2 konfigurationsregistre, et lidt større kommandoset og en lidt mere komplex adgang til hukommelsen, ellers ser det for nuværende ud til den arbejder på samme måde som 10f322.

Jeg fik et bundt i SMD pakning, så jeg har lavet et lille testprint. Printet fører hvert ben på MCU'en ud til en pin der kan forbindes med et patchkabel. Nedert på printet har jeg monteret et par modsat rettede LED med faldmodstande, og en kontakt der slutter til nul. (RA og RB defaulter til pull-up.)

16 serien ser ud til at have 8 grundregister liggende nederst i hver memorybank, derfor kan de register tilgåes uden at vælge en bank først, alle andre register og RAM skal addresseres med banksel eller MOVLB.

Jeg bruger engelsk og dansk lidt på skift, alt efter hvad jeg føler for mens det står på.

Flere steder har jeg indsat uløste problemer ind i kildetext som bemærkninger. Bemærk mit sidste kapitel, problemer.

Henrik Kressner
Maj 2021

Den første test

Tænd en LED på port A2, bemærk mine kommentarer.

```
;      Taend en port
;      Dette program virker ?
;      Fundet paa: https://www.edaboard.com/threads/using-a-pic-to-generate-
;square-wave-sweep-tones-audio.356863/
;      Bemaerk. RA5 kan ikke saettes til digital out i asnela !!!
;      Ovenstaaende ser ikke ud til at vaere et problem med anselb og C ???

;      gpasm -a inhx32 tst3.asm

;      #include "p16f1509.inc"

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

; CONFIG1
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF
; CONFIG2
__CONFIG _CONFIG2, _LVP_ON

ORG      0
goto    start

org      05      ; Int disabled by default
start:  ;

; -----[ Ports & I/O Setup ]-----
; banksel PORTA ; [Bank 0] Initialize Ports.
; clrf    PORTA
; clrf    PORTB
; clrf    PORTC
; banksel LATA  ; [Bank 2] Clear data Latches.
; clrf    LATA
; clrf    LATB
; clrf    LATC
; banksel ANSELA ; [Bank 3] Setup I/O.
; clrf    ANSELA ; PORTA = Digital I/O.
; clrf    ANSELB ; PORTB = Digital I/O. (NOTE: missing on 16F1503)
; clrf    ANSELC ; PORTC = Digital I/O.

        BANKSEL TRISA ; Its a must!
        CLRF   TRISA
        banksel PORTA
        movlw  0x04
        movwf  PORTA

run:     goto   run

        end
```

Blinky

Blink1.asm

Vi starter med en manuel blinker. Når der står 0 på port RB7, går LED på port RA2 off, ellers er den on. (Der er pull-up på alle pinde på port A og B som deafult.)

```
; Manuel blinker
; RB7 = 0 -> RA2 = off og omvendt

; gpasm -a inhx32 blink1.asm

; BEMAERK: banksel er et compilerdirective, der selv finder banken
; Se: https://microchipdeveloper.com/mcu1102:direct-addressing

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

; 16 serien har to config registre
; CONFIG1
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_ON
; CONFIG2
__CONFIG _CONFIG2, _LVP_ON

ORG 0
goto init

org 05          ; Int disabled by default
init: BANKSEL TRISA           ; Its a must!
       CLRF TRISA

start: banksel PORTB
       BTFSS PORTB, RB7 ; Switch på RB7
       goto off
       goto on

on:    banksel PORTA
       bsf  PORTA, RA2
       goto start

off:   banksel PORTA
       bcf  PORTA, RA2
       goto start

end
```

Blink2.asm

Dette er en automatisk blinker, hvilket kræver en delay. Delay er lavet som en funktion der, når den kaldes, tæller ned fra 0xff og stopper når den når nul. For at kunne se noget på en LED, er MCU'ens klokfrq sat ned til minimum (31Khz).

```
; Automatisk Blinker med kodet delay

; gpasm -a inhx32 blink2.asm

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

i   org 0x70

    __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF
    __CONFIG _CONFIG2, _LVP_ON

    ORG 0
    goto init

    org 05
init: ;banksel TRISA; Its a must!
    Movlb1           ; Eller denne i stedet for banksel
    CLRF      TRISA
    banksel ANSELC      ; Its a must!
    CLRF      ANSELC
    banksel ANSELC      ; Its a must!
    CLRF      TRISC
    banksel OSCCON      ; Oscilator frq
    movlw    B'00000011'
    movwf    OSCCON

start:   banksel PORTA
        bsf    PORTA, RA2
        call   delay
        bcf    PORTA, RA2
        call   delay
        goto  start

delay:   movlw    0xff
        movwf    i
l2:     decfsz   i
        goto    l2
        return

end
```

Blink3.asm

Samme som som blink2.asm, men med brug af timer0 til at skabe delay. Det ser ikke ud til TMR0 kører helt som beskrevet i manualen. Den burde resette hele `OPTION_REG` når TMR0 tilskrives, det sker ikke, så tilskrivning af `OPTION_REG` skal gøres.

```
; Automatisk Blinker med Timer0 delay
; gpasm -a inhx32 blink3.asm

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _LVP_ON

ORG 0
goto init

org 05
init: movlb1           ; Bank 1
      clrf TRISA
      banksel OSCCON      ; Oscilator freq
      movlw B'00000011'
      movwf OSCCON

start:   movlb0           ; Bank 0
      bsf    PORTA, RA2
      call  delay
      movlb  0            ; Bank 0
      bcf    PORTA, RA2
      call  delay
      goto start

delay:   banksel TMR0
      clrf  TMR0
      banksel OPTION_REG
      movlw  B'00000110'    ; Prescaler
      movwf  OPTION_REG
      bcf    INTCON, TMR0IF ; Burde ske når clrf TMR0
11:     btfss  INTCON, TMR0IF ; Timer overflow ?
      goto 11
      return

end
```

Blink1.c

Kontrolleren kan også programmeres i C.

```
// Redigeret fra: https://electrosome.com/led-pic-microcontroller-mplab-xc8/
// For at compile: xc8-cc -mcpu=16f1509 blink1.c

#define _XTAL_FREQ 4000000

#include <xc.h>

#pragma config FOSC = INTOSC, BOREN = ON, WDTE = OFF, PWRTE = OFF, MCLRE = ON,
CP = OFF, LVP = ON, LPBOR = ON, BORV = LO, WRT = OFF

int main()
{
    OSCCON = 0b01110010;
    TRISA = 0b11111011;

    while(1)
    {
        PORTAbits.RA2 = 1; // LED ON
        __delay_ms(1000); // 1 Second Delay
        PORTAbits.RA2 = 0; // LED OFF
        __delay_ms(1000); // 1 Second Delay
    }
    return 0;
}
```

DAC

dac1.asm

Med dette program skal output tjekkes med et voltmeter på pin RA2.

DAC kan outputte analogt på pin RA0 og RA2. Forvent ikke at kunne belaste porten, den har svært ved at trække en LED. (RTM)

```
;      DAC out på RA2
;
;      gpasm -a inhx32 dac1.asm

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

i      org 0x70

      __CONFIG __CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF
      __CONFIG __CONFIG2, _LVP_ON

      ORG 0
      goto init

      org 05
init:   movlb    1           ; Bank 1
         clrf     TRISA
         banksel OSCCON      ; Oscilator frq
         movlw    B'00110011'  ; 250 KHz
         movwf    OSCCON
         banksel DACCON0
         movlw    B'10010000'  ; DACEN, RA2, Ref = Vdd
         movwf    DACCON0
         movlw    B'00011000'  ; DAC out
         movwf    DACCON1

start:  goto    start

end
```

Display 16x2

Her er første forsøg

Display1.asm

```
; Test for 16x2 display

; Problem med clrf TRISx er ikke afklaret

; gpasm -a inhx32 display1.asm

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

; Det lader ikke til _WDTE_OFF virker !!
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _PWRTE_OFF & _WDTE_OFF & _BOREN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _LPBOR_OFF & _LVP_ON

ORG    0
goto  init

org    05
init: banksel    TRISB      ; Bank 1
      clrf       TRISB      ; PortB = Output
; banksel    TRISC      ; Fungerer ikke her ??????
; clrf       TRISC      ; Dataord
      banksel   OSCCON     ; Oscilator frq
      movlw B'00010011' ; 32 KHz
      movwf OSCCON
; Dette er mystisk !!!
; clrf kan først komme her ?
; Har det noget med osc frq at gøre ?
      banksel   TRISC
      clrf       TRISC      ; Dataord
      banksel   ANSELB
      clrf       ANSELB
      clrf       ANSELC
      call       delay

start: banksel   PORTB      ; Bank 0
      bcf        PORTB, 4   ; Kommando
      banksel   PORTC
      movlw     0x30      ; Function set
      movwf     PORTC      ; På portC
      call       TikTak

      banksel   PORTB      ; Bank 0
      bcf        PORTB, 4   ; Kommando
      banksel   PORTC
      movlw     0x0D      ; Display on
      movwf     PORTC      ; På portC
      call       TikTak

      banksel   PORTB      ; Bank 0
      bcf        PORTB, 4   ; Kommando
      banksel   PORTC
      movlw     0x82      ; Plads x på linie1
      movwf     PORTC      ; På portC
```

```

call      TikTak

banksel  PORTB      ; Bank 0
bsf      PORTB, 4    ; Data
banksel  PORTC
movlw    0x48        ; H
movwf    PORTC       ; På portC
call      TikTak

run:     CLRWDT          ; Kan ikke stole på kompilerdirektivet
        goto   run

TikTak:  banksel  PORTB
        bcf      PORTB, RB6      ; Clear transfer bit
        call    delay
        banksel  PORTB
        bsf      PORTB, RB6      ; Set transfer bit
        call    delay
        banksel  PORTB
        bcf      PORTB, RB6      ; Clear transfer bit
        call    delay
        return

delay:   CLRWDT          ; Kan ikke stole på kompilerdirektivet
        banksel TMR0
        clrf   TMR0
        banksel OPTION_REG
        movlw  B'00000110' ; Prescaler
        movwf  OPTION_REG
        banksel INTCON
        bcf    INTCON, TMR0IF    ; Burde ske når clrf TMR0
l1:      btfss  INTCON, TMR0IF    ; Timer overflow ?
        Goto   l1
        return

end

```

Dispkey2.asm

Nu med sætning og ”variabel”. Der er stadig problemer omkring valg af membank.

Det er ved at gå op i spaghetti, men det kommer jeg til.

```
; Test for 16x2 display

; Problem med clrf TRISx er ikke afklaret

; gpasm -a inhx32 display2.asm

processor      16f1509
include        p16f1509.inc

#include      <config2.inc>

i      org      0x70
s      org      0x71
tmp   org      0x72

ORG    0x0000
goto  init

org    05
init: banksel    TRISB      ; Bank 1
      clrf    TRISB      ; PortB = Output
;      banksel TRISC      ; Fungerer ikke her ??????
;      clrf    TRISC      ; Dataord

; Nu virker banksel ikke her ??????
; banksel    OSCCON     ; Oscilator freq
movlw B'01111011' ; 16 Mhz, Intern osc.
movwf OSCCON
banksel    TRISC
clrf    TRISC      ; Dataord på C
banksel ANSELB
clrf    ANSELB
clrf    ANSELC
call    delay

start:   movlw   0x01      ; Clear Display
         call    Command
         movlw   0x0C      ; Display on, Kurser on, blink off
         call    Command
         movlw   0x30      ; Function set: 1 linie
         call    Command
         movlw   0x82      ; Liniel, plads x=2
         call    Command
```

```

        clrf i
rund: movfw i
      call HalloVerden
      movwf tmp
; if != '\n'
      sublw '\n'          ; Store resultat i file
      banksel STATUS
      btfsc STATUS,Z
      goto run
      movfw tmp
      call Write
      incf i,1
      goto rund

run:   ;CLRWDT                      ; Kan ikke stole på kompiledirektivet
;    movlw 'Q'
;    call Write
      goto run

      ; Kommando i W
Command: banksel PORTB           ; Bank 0
          bcf    PORTB, 4       ; Kommando
          banksel PORTC
          movwf PORTC          ; På portC
          call   TikTak
          return

      ; Char i W
Write:  banksel PORTB           ; Bank 0
          bsf    PORTB, 4       ; Data
          banksel PORTC
          movwf PORTC          ; På portC
          call   TikTak
          return

TikTak: banksel PORTB
          bcf    PORTB, RB6     ; Clear transfer bit
          call   delay
          banksel PORTB
          bsf    PORTB, RB6     ; Set transfer bit
          call   delay
          banksel PORTB
          bcf    PORTB, RB6     ; Clear transfer bit
          call   delay
          return

delay:   CLRWDT                  ; Kan ikke stole på kompiledirektivet
        banksel TMR0
        clrf TMR0
        banksel OPTION_REG
        movlw B'00000110' ; Prescaler
        movwf OPTION_REG
        banksel INTCON
        bcf    INTCON, TMR0IF ; Burde ske når clrf TMR0
11:    btfss  INTCON, TMR0IF ; Timer overflow ?
        goto 11
        return

```

HalloVerden:

BRW

```
RETLW 'H'  
RETLW 'a'  
RETLW 'l'  
RETLW 'l'  
RETLW 'o'  
RETLW ' '  
RETLW 'v'  
RETLW 'e'  
RETLW 'r'  
RETLW 'd'  
RETLW 'e'  
RETLW 'n'  
RETLW '\n'
```

end

display1.c

Kan også programmeres i C

```
//      display1.c
//      For at compile:  xc8-cc -mcpu=16f1509  display1.c

#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <xc.h>

#pragma config FOSC = INTOSC
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config LVP = ON

void delay(long count)
{
    long i;

    for (i=0; i < count; i++)
        ;
}

void TikTak()
{
    PORTBbits.RB6      = 0;
    delay(1000);
    PORTBbits.RB6      = 1;
    delay(1000);
    PORTBbits.RB6      = 0;
    delay(1000);
}

void initDisplay()
{
    PORTBbits.RB4      = 0;          // Der kommer kommando
    PORTC              = 0x01;       // Clear display
    TikTak();
    PORTC              = 0x0C;       // Display on, kurser ?, blink ?
    TikTak();
    PORTC              = 0x30;       // Function set 1 linie
    TikTak();
    PORTC              = 0x82;       // Plads x på linien
    TikTak();
    PORTBbits.RB4      = 1;          // Der kommer data
    PORTC              = 'H';        // Set H
    TikTak();
}
```

```
int main()
{
    OSCCON = 0b01110010;
    TRISA = 0b11111011;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0x00;
    ANSELB = 0x00;
    ANSELC = 0x00;
    // delay_ms(1000);
    delay(10000);

    initDisplay();

    while(1)
    {
        PORTAbits.RA2      = 1;
        delay(10000);
        PORTAbits.RA2      = 0;
        delay(10000);
    }
    return 0;
}
```

Seriel kommunikation

Serial1.asm

```
; Modtaget char sendes til 16x2 display
; Problem med clrf TRISx er ikke afklaret
; gpasm -a inhx32 seriell.asm
processor      16f1509
include        p16f1509.inc
errorlevel -302
#include      <config2.inc>

i      org      0x70
tmp   org      0x72

ORG    0x0000
goto  init

org    05
init: banksel    TRISB      ; Bank 1
      clrf     TRISB      ; PortB = Output
;      banksel TRISC      ; Fungerer ikke her ??????
;      clrf     TRISC      ; Dataord

; Nu virker banksel ikke her ??????
NOP          ; Med denne NOP virker banksel nedenfor ???
banksel    OSCCON     ; Oscilator freq
movlw B'01111011' ; 16 Mhz, Intern osc.
movwf OSCCON
banksel    TRISC      ; Her virker det ????
clrf     TRISC      ; Dataord på C
banksel    ANSELB
clrf     ANSELB
clrf     ANSELC
bcf      ANSELA, RA2
call    delay

start:   movlw   0x01           ; Clear Display
        call    Command
        movlw   0x0C           ; Display on, Kurser on, blink off
        call    Command
        movlw   0x30           ; Function set: 1 linie
        call    Command
        movlw   0x82           ; Liniel, plads x=2
        call    Command

CLRWDT
```

```

; Default BRG16 = BRGH = SPBRGH = 0
;

Rx:
    ; banksel BAUDCON
    ; bsf BAUDCON, BRG16
    ; banksel SPBRGH
    ; movlw 0x01
    ; movwf SPBRGH
    banksel SPBRGL
;    movlw 0x0C      ; 1.200 v Fosc=1Mhz
;    movlw 0x33      ; 1.200 v Fosc=4Mhz
    movlw 0x019     ; 9.600 v Fosc=16Mhz
    movwf SPBRGL
    banksel ANSELB
    bcf ANSELB,RB5 ; Input
    banksel RCSTA
    bsf RCSTA, SPEN ; Enable the serial port
    bsf RCSTA, CREN ; Enable reception
    banksel TXSTA
    bcf TXSTA, SYNC ; Asynchron mode
    movlw '*'
    call Write
    banksel TRISA
    clrf TRISA
    call on
GetRx CLRWDT
    banksel PIR1
    btfss PIR1, RCIF ; Er der modtaget noget ?
    goto $-1          ; Prøv igen
    banksel RCSTA
    btfsc RCSTA,FERR ; Framefejl ?
    call on
    btfsc RCSTA,OERR ; Overrun ?
    call on
    banksel RCREG
    movf RCREG,0
    call Write
    goto GetRx

on:   banksel PORTA
    bsf PORTA,RA2
    call delay
    bcf PORTA,RA2
    return

run:  ;CLRWDT           ; Kan ikke stole på kompiledirektivet
    goto run

    ; Kommando i W
Command:   banksel PORTB           ; Bank 0
            bcf PORTB, 4      ; Kommando
            banksel PORTC
            movwf PORTC       ; På portC
            call TikTak
            return

```

```

; Char i W
Write:    banksel PORTB           ; Bank 0
          bsf     PORTB, 4      ; Data
          banksel PORTC
          movwf   PORTC       ; På portC
          call    TikTak
          return

TikTak:   banksel    PORTB
          bcf     PORTB, RB6    ; Clear transfer bit
          call    delay
          banksel PORTB
          bsf     PORTB, RB6    ; Set transfer bit
          call    delay

          banksel PORTB
          bcf     PORTB, RB6    ; Clear transfer bit
          call    delay
          return

delay:    CLRWDT           ; Kan ikke stole på kompiledirektivet
          banksel TMR0
          clrf   TMR0
          banksel OPTION_REG
          movlw B'000000110' ; Prescaler
          movwf   OPTION_REG
          banksel INTCON
          bcf     INTCON, TMROIF ; Burde ske når clrf TMR0
11:      btfss   INTCON, TMROIF ; Timer overflow ?
          goto   11
          return

HalloVerden:   ; Kaldes med index i W, returnerer indhold af index i W
               BRW

               RETLW 'H'
               RETLW 'a'
               RETLW 'l'
               RETLW 'l'
               RETLW 'o'
               RETLW ' '
               RETLW 'v'
               RETLW 'e'
               RETLW 'r'
               RETLW 'd'
               RETLW 'e'
               RETLW 'n'
               RETLW '\n'

               end

```


Assambler direktiver

Man kan putte standardkonfiguration i en headerfil:

config1.inc

```
; Det lader ikke til _WDTE_OFF virker !!
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _PWRTE_OFF & _WDTE_OFF & _BOREN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _LPBOR_OFF & _LVP_ON
```

Blink4.asm

```
;      gpasm -a inhx32 blink4.asm

list p=16f1509
#include <p16f1509.inc>
#include config1.inc

        ORG    0
        goto  init

        org    05
init:   movlb    1           ; Bank 1
        clrf    TRISA
        banksel OSCCON     ; Oscilator freq
        movlw    B'00000011'
        movwf    OSCCON
        banksel ANSELA      ; Men det virker her ???
        clrf    ANSELA

start:  movlb    0           ; Bank 0
        bsf     PORTA, RA2
        call    delay
        movlb    0           ; Bank 0
        bcf     PORTA, RA2
        call    delay
        goto   start

delay:  CLRWDT
        banksel TMR0
        clrf    TMR0
        banksel OPTION_REG
        movlw    B'00000110' ; Prescaler
        movwf    OPTION_REG
        bcf     INTCON, TMR0IF   ; Burde ske når clrf TMR0
l1:     btfss   INTCON, TMR0IF   ; Timer overflow ?
        GotO   11
        return

        end
```

Problemer

OVERORDNET August 2021

Det har vist sig jeg har lavet en fejl, der vidst forklarer nedenstående problemer. Det program jeg har skrevet til at programmere PIC kredse fungerer glimrende på en 10F322, men mystisk på 16F150x. Det skyldes grundregistrene på 10F322 ligger på 2000H, på 16F150x ligger de på 8000H.

Det betyder jeg ikke får skrevet korrekt til grundregistrene. Det er rettet i kildeteksten til programmeringsprogrammet (Se notat om 10F322) ved at gøre grundregisteradressen til en global konstant, og så har jeg compilet en pic.c til hver af de to typer.

Det skal jeg have kigget på. Jeg gør nok grundregisteradressen til en parameter på eksekveringen, vi får se hvad det ender med.

1. Hvis BSF eller BCF benyttes på en af portene, medfører det samtlige andre pinne på den port sættes til nul, med mindre man har brugt ANSELx på porten inden.
2. Brug af _WDTE_OFF i config linien er uden virkning. Det ser ikke ud til at hjælpe siden at skrive til registreret, så der er kun CLRWDT der kan stoppe WDT'en.
3. Der sker noget mystisk omkring benk valg: banksel og movlb virker som en tilfældighesgenerator. Det er lidt op og ned om det virker?

Problem 3: Snip fra display 16x2 programmet. ANSELx fungerer ikke altid, men flytter man den virker den ?

```
org 05
init: movlb 1      ; Bank 1
      clrf TRISA
; banksel ANSELC    ; Virker ikke her ?
; clrf ANSELC
      banksel OSCCON   ; Oscilator frq
      movlw B'00000011'
      movwf OSCCON
      banksel ANSELA    ; Men det virker her !!!
      clrf ANSELA
```

Hvis de to liner indkommenteres, virker display programmet ikke?

